



iederum wird aften in den Häfen Tätigen, soweit sie den Mitgliedsbetrieben der Großhandels- und Lagerei-Berufsgenossenschaft angehören, ein Unfallverhütungskalender ausgehändigt.

In dem Unfallverhütungskalender für Hafen und Umschlag 1960 wurden durch Bild und Wort die hauptsächlichsten Unfallverhütungsbestim-

mungen für den Umschlag erörtert.

Der Kalender 1961 zeigt, was am häufigsten bei der Lösch- und Ladearbeit zu beanstanden ist, sei es eine schlechte Gangway oder andere Schiffsmängel, sei es Unterlassen der Durchführung von notwendigen Sicherheitsmaßnahmen oder schlechtes Anschlagen von Hieven und dergleichen mehr.

Wenn in Zukunft weniger Beanstandungen vorkommen, wenn alle mitwirken würden, muß die Unfallhäufigkeitskurve sich nach unten senken. Die Forderungen der Unfallverhütung müssen auch dann verwirklicht werden, wenn sie unbequem und mit zusätzlicher Arbeit verbunden sind.

Hat der Kalender 1960 dazu beigetragen, die Zahl der Unfälle zu vermindern? Im Vergleich der ersten Monate 1959 mit denen 1960 sind gewisse Anzeichen vorhanden, daß trotz der nennenswerten Erhöhung des Umschlages Anfang 1960 die Zahl der Unfälle sich nicht prozentual erhöht hat. Das ist nicht endgültigt Allen, die hierzu beigetragen haben, daß die Hoffnung auf Verminderung der Unfälle im Jahre 1960 besteht, dankt die Großhandels- und Lagerei-Berufsgenossenschaft.

Jeder einzelne muß mitwirken, weil alle gesund

bleiben und leben wollen!

Der Zugang zum Schiff muß unfallsicher sein!



Das ist keine Gangway, sondern eine Hühnerstiege! Stege, Brücken, Treppen müssen mit Geländer oder Tau versehen sein.




JANUAR

- 61.7	1. SCHICHT	2. SCHICHT	3. SCHICHT	4. SCHICH
1 50				
2 MO			7 2	
3 DI				E, H
4 MI				March F
5 po				
6 FR				r , , sud y
7 5A				
8 so				
9 MO				
10 DI				
IN II			L 193	4 - 5 -
12 DO				
13 FR				

JANUAR

	1. SCHICHT	. 2. SCHICHT	3. SCHICHT	4. SCHICHT
14 SA				
15 50				
16 MO				
17 DI				
18 MI	<u></u>			
19 00				
20 FR				
21 SA				
22 so				
23 MO				
24 DI				
25 MI				
26 DO				
27 FR				
28 SA				
29 50				ess.
30 MO				
31 DI				
		11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11		


Der Sprung über die Reling ist häufig ein Sprung ins Wasser!



Leitern sind unter bestimmten Verhältnissen - z. B. Zugang zur Schute oder großer Höhenunterschied zwischen dem Schiffsdeck und dem Kai – zwar gestattet, aber die Leiter auf dem Bild ist im höchsten Grade unvorschriftsmäßig. Der rechte Holm ist sogar geflickt. Keinesfalls dürfen Leitern als Ersatz für einen waagerechten

Laufsteg Verwendung finden.

Leitern müssen gegen Abrutschen gesichert sein.



Bei festeingebauten, nicht durchgehenden Leitern im Lukenraum sind Warnschilder anzubringen! Strickleitern jeder Art im Lukenraum sind verboten!



Hier werden Fellballen mittels sogenannter Loshaken gelöscht. Die schwachen Umschnürungen der Ballen sind zum Unterhaken nicht geeignet; es kommt sehr häufig zum Bruch der Umschnürungen.

Daher ist die Verwendung von Loshaken, weil gefährlich, verboten!



FEBRUAR

	1. SCHICHT	2. SCHICHT	. З. ѕсніснт	🧓 і. š'сніснт
IM				
2 DO			A TOTAL	
3 FR				
4 SA				
5 so		1 - 17 =	- 4 - 1	7 75 11 12
6 MO			141	
7 DI			11111	
8 MI				
9 DO				7-111-
10 FR				
11 SA				
12 so				
13 MO				

FEBRUAR


	1. SCHICHT	· 2. SCHICHT	· 3. SCHICHT	4. SCHICHT
14 DI				
15 MI		F-E-Har		
16 DO				
17 FR				
18 SA			- N= N= 11	
19 50			Temperous	
20 MO		#L		
21 01				
22 MI				
23 DO				
24 FR				
25 SA				
26 so		<u>" 1</u>		
27 MO				
28 DI				

Spitze des Handhakens stets scharf halten! Aber nicht den Nebenmann gefährden!




Rechts im Bild aufgebogener Haken des Hanger-Verstelldrahtes. Der Haken links ist in Ordnung.

Auf guten Zustand des Schiffsgeschirrs achten!



So darf es nicht sein!

Palette im verbotenen Hängegang! Durch den Hängegang schräge Lage der Palette. Keine Sicherung an den vier Seiten. Die Kartons können herunterfallen!



Oben schwebt die Hieve, unten schwatzen drei, fällt das Gut herunter, sind es nur noch —? zwei.


MARZ

3200	1. SCHICHT	· 2. SCHICHT .	з. seнісні	4 SCHICHT
1 MI				
2 DO 1				
3 FR				
4 5A				
5 so				
6 MO				o za liu _m an
7 DI 🧎				
8 MI		15.5		
9 DO				
10 FR		Probable :		
11 SA		18	EYE Y	
12 so-				
13 MO			E A STREET	
\$ 47 \$ 17		7447-544674		17390

MARZ

EVELORATION AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN	1. SCHICHT	· 2. SCHICHT	3. SCHICHT	· 4. SCHICH
14 DI				
15 MI				
16 DO	744-1212			100
17 FR	THUR A			
18 SA				
19 so				
20 MO				
21 DI	h m			
22 MI				
23 00				
24 FR				
25 SA				
26 so	3			
7 MO				
18 DI				
9 MI				
0 DO				
FR				
	ad at a		arfreitag	

Das unnötige Verweilen unter schwebenden Lasten ist verboten!




Hier sind die verschiedensten Güter, die leicht herabfallen können, auf eine Plattform geladen. Warum ist dieses "Stückgut-Allerlei" nicht an den vier Seiten gesichert?

Es ist eine vollkommen unvorschriftsmäßige Hieve!



Von der Schiffsleitung muß verlangt werden, daß die Luken gut angedeckt (geschlossen) sind. Nicht gut geschlossene Luken sind Menschenfallen!





An den Wahrschaumann!

"Bist Du hier nicht auf dem Posten, kann es and rer Leben kosten!"


APRIL

	1. SCHICHT	· 2. SCHICHT	3. SCHICHT	4. SCHICHT
1 5A				
2 50				
3 MO				
4 DI				
5 MI 🔏				
6 DO				
. 7 FR				
8 SA				
9 so				
10 MO	11 1 3 2			
TT DI				The state of the s
12 MI				
13 DO				

APRIL

	1. SCHICHT	. 2. SCHICHT	- 3, SCHICHT	- 4. SCHICHT
14 FR				
15 SA				
16 so				id - in
17 MO				
18 DI				
19 MI				
20 DO				
21 FR				
22 SA	M.S.E.			
23 so				
24 MO				
25 DI				
26 MI				
27 00				
28 FR				
29 SA				
30 so				
	y			

Scherstöcke sichern oder herausnehmen!



Alle im Schiff Tätigen, besonders aber der Stauervize und der Wahrschaumann, haben darauf zu achten, daß die nicht herausgenommenen Scherstöcke genügend gesichert sind.

Wie das Bild zeigt, konnte der Sicherungsbolzen nicht eingeführt werden, da das Loch der Halterung und das des Scherstockes nicht übereinstimmten.

Ein Drahtbändsel ist aber kein Ersatz für eine gute Sicherung durch Bolzen.

Hier muß der Scherstock heraus!

Bei sonstigen Sicherungen muß man sich stets überzeugen, ob die vorgesehene Sicherung auch noch wirksam ist.



Welch ein Leichtsinn!

Die Luke muß vor dem Stauen im Zwischendeck angedeckt werden!



MAI

	1. SCHICHT .	2. SCHICHT	- 3. SCHICHT	4. SCHICHT
1, MO				
2 DI 🖫				
3 MI				
4 DO				
5 FR		-		
6 SA				
7 so				
8 MO				
9 DI .				
10 MI				
11 06				
12 FR				
13 SA	10.00 March 10.00	gang Name of the	estag der Arbeit	. 813 (2107 to 812 7 7 8 1


11, 5. 1961 — Himmelfahrt

MAI


SCHICHT . 4. SCHICHT

Lukendeckel zu kurz bedeutet Sturz!

Immer wieder schlechte Lukendeckel.



Wie kann die Unfallgefahr beseitigt werden? Ganz einfach! Durch neue passende Lukendeckel, die die Schiffsleitung zur Verfügung stellen muß.



Einsturzgefahr bei einem Stapel im Zwischendeck!

Vor Beginn der Arbeit bei schlechten Stapeln die Gefahr beseitigen. Stapel durch Netze sichern! Höhere Stapel treppenförmig abtragen.



JUNI

1. SCHICHT	· 2. SCHICHT	. 3, SCHICHT	4. SCHICHT
			EE VS.
Sec.			
SHE I			

JUNI

	1. SCHICHT	2. SCHICHT	- 3. SCHICHT	4. SCHICHT
14 mi				
15 DO				
16 FR				
17 SA				
18 so		# 1		
19 MO	Particular			
20 DI				
21 MJ				
22 DO				
23 FR				
24 SA				
25 so				
25 MO				
27 Di				
28 MI				
29 DO			ν	
30 FR				
			Contest of	

Eine Voraussetzung für unfallfreies Arbeiten ist gutes Licht!





Gefährlicher Stand des Wahrschaumannes!

Rohre sind als Decksladung bis zu den Süllen gestapelt. Hier fehlt die Sicherung des Wahrschaumannes gegen Abstürzen.



Kalt oder worm? Vorsicht schadet nie!


JULI

	1. SCHICHT	- 2. SCHICHT	- 3 SCHICHT	4. SCHICHT
T SA				
2 50				
3 MO				
4 DI 1				
5 MI				
6 00				
7 FR				
8 5A				
9 so				
10 MO				
11 DI				
12 MI				
13 DO		Turk E		

JULI

1	1. SCHICHT	- 2. SCHICHT	- 3. SCHICHT	4. SCHICHT
14 FR				
15 SA				
16 so				
17 MO				
18 DI				
19 MI				
20 DO				
21 FR				
22 SA				
23 so				- i pant.
24 MO				1. 4 salve
25 DI		T- 11-21-11-1		
26 MI				E-81
27 00				
28 FR				
29 SA			Ţ.	
30 50				
3I MO) <u></u>			
				V.2.3

Die Arbeit auf einer teilweise angedeckten Luke oder einem höheren Stapel erfordert Schutznetze!





Auch hier muß ein Schutznetz gespannt werden! Strecktau genügt nicht!




AUGUST

	1. SCHICHT	· 2. SCHICHT	. 3. SCHICHT	- 4. SCHICHT
1 DI				
2 MI				
3 DO			II , ======	
4 FR				
5 SA		\$ e		
6 50				
7 MO				
8 DI				
9 MI				The Control
10 DO				
11 FR				
12 5A				
13 50				

AUGUST


	1. SCHICHT	- 2. SCHICHT	- 3. SCHICHT	4. SCHICHT
14 MO			74, 19 1	
15 DI				
16 MI				
17 DO 2				
18 FR	9443			
19 sa 3				
20 so				. ,
21 MO				
22 DI				
23 MI				
24 DO				
25 FR				
26 SA				
27 so		1		
28 MO				
29 DI				
30 MI				
31 DC	0 15 15 1			
31 100		*C		

Die erste Forderung ist, daß alle Schiffseinrichtungen in Ordnung sein müssen!



Die Zahnräder der Winsch müssen verkleidet werden!

Hier fehlt das Schutzblech. Vor Arbeitsbeginn Abhilfe bei der Schiffsleitung veranlassen!



Die Lösch- und Ladearbeiten dürfen nicht durch den Dampf undichter Winschen behindert werden! Von der Schiffsleitung sofortige Abhilfe verlangen!



SEPTEMBER

4	1. SCHICHT	· 2. SCHICHT	- 3. SCHICHT	4. SCHICH
1 A				
1 2 SA				1, 4,
3 so		1.		
7 4 MO				
₹ 5 DI				
6 MI				
7 DO				
8 FR				
9 SA				
10 so				2011
11 MO				
12 DI				
13 MI				
			NA.S	

SEPTEMBER

HICHT - 4. SCHICHT
e e e e

Nur gutes Anschlaggeschirr verwenden!








OKTOBER

_=_W	1. SCHICHT	2. SCHICHT	- 3. SCHICHT	· 4. schilcht
1 50				
2 MO				
3 DI				
4 MI				
5 DQ -				
6 FR				
7 SA				
8 50				
9 MO				
10 DI 🔆	4,3223		=	
11 MI				z =
12 DO				
13 FM		11 12 7		

OKTOBER

14 5A 15 SO 16 MO 17 DI 18 MI 19 DO 20 FR 21 SA 22 SO 23 MO 24 DI 25 MI 26 DO 27 FR 28 SA 29 SO 30 MO 31 DI		1. SCHICHT	- 2. SCHICHT	3, SCHICHT	4. SCHICHT
16 MO 17 D1 18 Mi 19 DO 20 FR 21 SA 22 SO 23 MO 24 Di 25 Mi 26 DO 27 FR 28 SA 29 SO 30 MO	14 5A				
17 DI 18 MI 19 DO 20 FR 21 SA 22 SO 23 MO 24 DI 25 MI 26 DO 27 FR 28 SA 29 SO 30 MO	15 so				
18 Mi 19 DO 20 FR 21 SA 22 SO 23 MO 24 Di 25 Mi 26 DO 27 FR 28 SA 29 SO 30 MO	16 MO				
19 DO 20 FR 21 SA 22 SO 23 MO 24 Di 25 MI 26 DO 27 FR 28 SA 29 SO 30 MO	17 DI				
20 FR 21 SA 22 SO 23 MO 24 Di 25 MI 26 DO 27 FR 28 SA 29 SO 30 MO	18 MI				
21 SA 22 SO 23 MO 24 Di 25 MI 26 DO 27 FR 28 SA 29 SO 30 MO	19 DO				
22 SO 23 MO 24 DI 25 MI 25 MI 26 DO 27 FR 28 SA 29 SO 30 MO	20 FR			eric Traffall	
23 MO 24 DI 25 MI 26 DO 27 FR 28 SA 29 SO 30 MO	21 SA				
24 Di	22 so				
25 MI 26 DO 27 FR 28 SA 29 SO 30 MO	23 MO				
26 DO 27 FR 28 SA 29 SO 30 MO	24 Di		Fra er gali		
27 FR 28 SA 29 SO 30 MO	25 MI				
28 SA 29 SO 30 MO	26 DO				
29 SO 30 MO	27 FR				
30 MO	28 SA				
	29 so				
31 DI	30 MO	1,-1-1		0	
	31 DI				


Sicherheit zuerst!
Das Anschlaggeschirr muß in Ordnung sein!



Die Verwendung eines solchen Rundstropps, der die sogenannte Wendelform zeigt, ist sträflicher Leichtsinn!

Es ist kaum zu glauben!

Gerissener Winschendraht wird leichtsinnigerweise geknotet und weiter verwendet!





»Wasser hat keine Balken!«

NOVEMBER

	1. SCHICHT	2. SCHICHT	. B. SCHICHT	4. SCHICHT
1 MI	*			West of the second
2 DO				
3 FR .				
4 SA				
5 SØ				ER VIE
6 MO				
7 DI 💸				
8 MI				- laat
9 DO 4			ī	
10 FR				
11 SA 📿				
12 so				
13 MG				

45


NOVEMBER

	1. SCHICHT	4, SCHICH		
15 MI		<u></u>		
16 DO			/	
17 FR				25
18 SA				
19 so				
20 MO				*
21 DI				
22 MI				
23 DO 3				
24 FR			7 - 10 - 1	
25 SA 🖁				ts,
26 so				
27 MO.				13 411
28 DI 3				
29 MI				
30 DO				
3				
		Charles A	Bull- und Lettog	

Alle zu hebenden Güter müssen sorgfältig gegen Herunterfallen befestigt werden!



Uberladene Netzbrook! Mammuthieve! Das darf nicht sein!



Nicht gesicherte Palette!

Die Ketten können hier nicht als Sicherung angesehen werden.



Zur Weihnacht und zum Neuen Jahre mit Frau und Kind vergnügt zu Haus! Bei Unfall droht die Krankenbahre; dann sind die Festesfreuden aus!

DEZEMBER

T. J.	1. SCHICHT	. 2. SCHICHT	. 3. SCHICHT	. 4. SCHICH
1 FR				
2 SA				
3 so				
4 MO				
5 DI				
6 MI				
7 DO				
8 FR				***
9 SA				
10 so				
11 MO		Bulletin.	-:-	
12 DI .				
13 MI		_harteria.		

	1 SCHICHT	· 2. SCHICHT	- 3. SCHICHT	- 4. SCHICHT
14 DO				
15 FR				
16 SA				
17 so				
18 MO				
19 DI				an El
20 MI				
21 DO				
22 FR				
23 SA				
24 50		21 = - I		
25 MO				
26 DI				
27 MI				
28 DO				
29 FR				
30 SA			```	
31 50				
	8	Salar alla	ii⊫wan i a	alest

Lasten richtig anschlagen! Sonst Unfallgefahr!